

新材料产学研实训大楼实验室建设项目的更正公告

一、项目基本情况

采购项目编号(财政)：HRCGY-QC-2025039

原公告的采购项目名称：新材料产学研实训大楼实验室建设项目

项目序列号：P520000202500080C

首次公告日期：2025-08-04 17:00:02

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	采购清单及技术参数 一、实验室台柜部分 21 全钢单面实验台	3.3▲实验台上梁检承重框架检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。	3.3▲实验台上梁检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。
2	采购清单及技术参数 一、实验室台柜部分 28 全钢洗涤台	3.3▲实验台上梁检承重框架检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。	3.3▲实验台上梁检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。
3	采购清单及技术参数 一、实验室台柜部分 29 全钢仪	3.3▲实验台上梁检承重框架检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。	3.3▲实验台上梁检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。

	器台		
4	采购清单及技术参数 一、实验室台柜部分 30 全钢中央实验台	3.3▲实验台上梁检承重框架检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。	3.3▲实验台上梁检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。
5	采购清单及技术参数 一、实验室台柜部分 31 全钢中央实验桌	3.3▲实验台上梁检承重框架检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。	3.3▲实验台上梁检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。
6	采购清单及技术参数 一、实验室台柜部分 32 全钢转角台	3.3▲实验台上梁检承重框架检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。	3.3▲实验台上梁检测应符合以下技术要求，并提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂家的红色公章。
7	采购清单及技术参数二 、实验室气体管道部分 1 一级减压器（不锈钢减压阀）	8、母体泄漏率：$\leq 4.4 \times 10^{-10} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s} (\text{He})$	8、母体泄漏率：$\leq 4.4 \times 10^{-10}$（此处的-10应为上标，详见更正后采购文件） $\text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s} (\text{He})$
8	采购清单及技术参数二 、实验室气体管道部分	12 （3）低泄漏试验：依据GB/T26481-2022第4条标准，泄漏率$\leq 4.4 \times 10^{-10} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$，检测结论	12 （3）低泄漏试验：依据GB/T26481-2022第4条标准， 泄漏率$\leq 4.4 \times 10^{-10}$（此处的-10应为上标，详见更正后采购文件）

	体管道部分 1 一级减压 器（不锈钢 减压阀）	：合格。提供通过CMA或CNAS认证的 检测机构出具的检测报告并加盖厂 家的红色公章。	Pa. m ³ /s，检测结论：合格。提供通过CMA或 CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂 家的红色公章。
9	采购清单及 技术参数二 、实验室气 体管道部分 2 一级减压 器（不锈钢 减压阀）	8、母体泄漏率： $\leq 4.4 \times 10^{-10}$ Pa. m ³ /s (He)	8、母体泄漏率： $\leq 4.4 \times 10^{-10}$ （此处的-10应 为上标，详见更正后采购文件） Pa. m ³ /s (He)
10	采购清单及 技术参数二 、实验室气 体管道部分 2 一级减压 器（不锈钢 减压阀）	12 （3）低泄漏试验：依据 GB/T26481-2022第4条标准，泄漏率 $\leq 4.4 \times 10^{-10}$ Pa. m ³ /s，检测结论 ：合格。提供通过CMA或CNAS认证的 检测机构出具的检测报告并加盖厂 家的红色公章。	12 （3）低泄漏试验：依据GB/T26481-2022第 4条标准， 泄漏率 $\leq 4.4 \times 10^{-10}$ （此处的- 10应为上标，详见更正后采购文件） Pa. m ³ /s，检测结论：合格。提供通过CMA或 CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖厂 家的红色公章。
11	采购清单及 技术参数二 、实验室气 体管道部分 14 二级减 压器	9、母体泄漏率： $\leq 4.4 \times 10^{-10}$ Pa. m ³ /s (He)	9、母体泄漏率： $\leq 4.4 \times 10^{-10}$ （此处的-10应 为上标，详见更正后采购文件） Pa. m ³ /s (He)
12	采购清单及 技术参数二 、实验室气 体管道部分 15 二级减	9、母体泄漏率： $\leq 4.4 \times 10^{-10}$ Pa. m ³ /s (He)	9、母体泄漏率： $\leq 4.4 \times 10^{-10}$ （此处的-10应 为上标，详见更正后采购文件） Pa. m ³ /s (He)

	压器	
--	----	--

更正日期：

三、其他补充事宜

现对原采购文件中的部分技术参数进行更正，请各潜在投标供应商以更正后的采购文件为准，详见更正后采购文件。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：贵州师范学院

地 址：贵州省贵阳市乌当区高新路115号

联 系 方 式：0851-86277260

2. 采购代理机构信息

名 称：华睿诚项目管理有限公司

地 址：贵州省贵阳市云岩区中华北路289号贵州人民出版社大楼9楼

联 系 方 式：13984337455

3. 项目联系方式

项目联系人：田甜

电 话：13984337455